

Zabezpieczenie przejść dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 69 na ulicy Wiktorskiej m.in. poprzez montaż pulsacyjnego oświetlenia ostrzegawczego - Ilustracja problemu.



Rysunek 1 Przejście dla DZIECI przed Szkołą Podstawową 69!!! Całkowity brak zabezpieczeń przed wtargnięciem dzieci na jezdnię!. Wyjazd z garażu! Samochody parkują przed samym przejściem!



Rysunek 2 Dojazd do przejścia dla pieszych przed Szkołą Podstawową 69. Brak progu spowalniającego. Samochody parkujące przed samym przejściem. Zwracam uwagę na wąski chodnik po lewej stronie zdjęcia po którym często dzieci jadące np. na hulajnodze nie mają jak minąć się z innymi osobami idącymi z na przeciwka. Chodnik często zastawiony samochodami.



*Rysunek 3 Przejście prowizorka na skrzyżowaniu Wiktorska/Łowicka. Wokół zastawione samochodami. Brak pasów. Brak oznakowania.*



*Rysunek 4 Przejście prowizorka Wiktorska/Łowicka. Zastawione samochodami. Dzieci przebiegające do sklepiku. Brak pasów. Brak progu spowalniającego. Brak oznakowania.*





*Rysunek 5 Przejście prowizorka Wiktorska/Kraushara. Zastawione samochodami. Brak oznakowania.*



*Rysunek 6 Sytuacja przed przejściem dla pieszych Wiktorska 63 róg Alei Niepodległości. Zastawione samochodami. Praktycznie brak chodnika po prawej stronie. Bardzo dużych ruch pieszych. Wyjście z Metra Raławicka.*